Indicação 601/2021

Protocolo 31929 Envio em 29/07/2021 15:53:07

Indica em caráter de urgência, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Esportista Joaquim Leite, esquina com a Rua Das Margaridas, no Parque das Acácias.

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista-SP

O Vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **I N D I C A** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, que seja realizado em caráter de urgência, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Esportista Joaquim Leite, esquina com a Rua Das Margaridas, no Parque das Acácias (foto anexa).

JUSTIFICATIVA

Vários munícipes tem nos cobrado sobre a necessidade urgente de reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Esportista Joaquim Leite, esquina com a Rua Das Margaridas, no Parque das Acácias, haja vista que naquele cruzamento passam diariamente vários veículos, justificando a necessidade urgente do reparo.

O reparo se faz necessário, pois naquele cruzamento estão se formando vários buracos, podendo causar grandes avarias em veículos e até mesmo acidente de trânsito naquele local.

Portanto, por ser de responsabilidade do município manter suas vias em boas condições de trafego, solicito novo reparo no local citado desta indicação.

Palácio Legislativo Água Grande, 28 de julho de 2.021.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Vereador - PL

Foto 1:

Indicação 601/2021 Protocolo 31929 Envio em 29/07/2021 15:53:07
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16092/16092_original.pdf

Foto2:

Indicação 601/2021 Protocolo 31929 Envio em 29/07/2021 15:53:07
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16092/16092_original.pdf

Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2021.07.29 15:22:45 BRT

Indicação 601/2021 Protocolo 31929 Envio em 29/07/2021 15:53:07
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16092/16092_original.pdf