Indicação 613/2021

Protocolo 31951 Envio em 03/08/2021 13:44:25

Indica em caráter de urgência, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Rotary Clube, esquina com a Avenida Galdino, no Jardim Aeroporto.

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista-SP

O Vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **I N D I C A** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, que seja realizado em caráter de urgência, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Rotary Clube, esquina com a Avenida Galdino, no Jardim Aeroporto (foto anexa).

JUSTIFICATIVA

Vários munícipes têm me cobrado sobre a necessidade urgente de reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Rotary Clube, esquina com a Avenida Galdino, haja vista que naquele cruzamento passam diariamente vários veículos.

Tal reparo se faz necessário, pois estão se formando vários buracos, podendo causar grandes avarias em veículos e até mesmo acidente de trânsito naquele local.

Apresento ainda como sugestão que o reparo seja feito com concreto usinado ou paralelepípedo (bloquetes), pois a massa asfáltica (piche) em contato com o excesso de água tem sua vida útil diminuída, e especificamente naquele cruzamento, corre muita no período de chuvas, fazendo com que o problema volte se não for solucionado adequadamente, gerando desperdício do dinheiro público.

Portanto, por ser de responsabilidade do município manter suas vias em boas condições de trafego, solicito novo reparo no local citado desta indicação.

Indicação 613/2021 Protocolo 31951 Envio em 03/08/2021 13:44:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16110/16110_original.pdf

Palácio Legislativo Água Grande, 03 de agosto de 2.021.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Vereador - PL

Foto 1:

Indicação 613/2021 Protocolo 31951 Envio em 03/08/2021 13:44:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16110/16110_original.pdf

Assinado por: RICARDO RIO MENEZES VILLARINO:30742680851, 2021.08.03 13:44:22 BRT

Indicação 613/2021 Protocolo 31951 Envio em 03/08/2021 13:44:25
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ricardo Rio Menezes Villarino.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2021/16110/16110_original.pdf