

Indicação 68/2023

Protocolo 36081 Envio em 30/03/2023 16:14:44

Indica o serviço de conserto da tampa e a limpeza do bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Salomão, esquina com a Rua Miguel Deliberador, no Centro.

Excelentíssimo Senhor

PAULO ROBERTO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística Paraguaçu Paulista-SP

O Vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **INDICA** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, que seja realizado o serviço de conserto da tampa e a limpeza do bueiro (boca de lobo) localizado na Rua José Salomão, esquina com a Rua Miguel Deliberador, no Centro (fotos anexas).

JUSTIFICATIVA

O pedido é pertinente, pois os dois bueiros localizados na Rua José Salomão, esquina com a Rua Miguel Deliberador, estão com a tampa quebrada, apresentando grande risco aos pedestres que passam pelo local, pode ocorrer acidentes principalmente com idosos e crianças.

Além disso, um dos bueiros está entupido e acumulando bastante água parada, se transformando em um propício criadouro de larvas de mosquitos transmissores de doença, como Aedes Aegypti (que transmite a dengue), mosquito palha (que transmite a Leishmaniose), e outros transmissores de doença.

Por tanto, é importante que o poder público realize a manutenção e a limpeza do bueiro localizado na Rua José Salomão, esquina com a Rua Miguel Deliberador, no Centro.

Palácio Legislativo Água Grande, 29 de março de 2.023.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Vereador

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br

Fotos:





