



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Indicação 31/2025

Protocolo 39907 Envio em 27/01/2025 10:58:16

Indica o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Joaquim Sebastião Rodrigues Vieira, esquina com a Rua Santos Dumont.

Excelentíssimo Senhor
FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

O vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **I N D I C A** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Antonio Takashi Sasada, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Joaquim Sebastião Rodrigues Vieira, esquina com a Rua Santos Dumont.

JUSTIFICATIVA

Vários municípios têm nos cobrado sobre a necessidade urgente de reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Joaquim Sebastião Rodrigues Vieira, esquina com a Rua Santos Dumont, haja vista que naquele cruzamento estão se formando enormes buracos, podendo causar grandes avarias em veículos e até mesmo acidente de trânsito no local.

Apresento ainda como sugestão que o reparo seja feito com concreto usinado, pois a massa asfáltica (piche) em contato com o excesso de água tem sua vida útil diminuída, e especificamente naquele cruzamento, corre muita água no período de chuvas, fazendo com que o problema volte se não for solucionado adequadamente, gerando desperdício do dinheiro público.

Portanto, por ser de responsabilidade do município manter suas vias em boas condições de tráfego, indico o reparo no local citado nesta indicação.

Palácio Legislativo Água grande, 24 de janeiro de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Vereador

