



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Indicação 59/2025

Protocolo 40021 Envio em 11/02/2025 16:43:22

Indica o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Presidente Costa e Silva, esquina com a Rua Elisa Mercedes Carvalho.

Excelentíssimo Senhor

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

O vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **INDICA** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Antonio Takashi Sasada, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Presidente Costa e Silva, esquina com a Rua Elisa Mercedes Carvalho.

JUSTIFICATIVA

Vários munícipes têm nos cobrado sobre a necessidade urgente de reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Rua Presidente Costa e Silva, esquina com a Rua Elisa Mercedes Carvalho, haja vista que naquele cruzamento estão se formando enormes buracos, podendo causar grandes avarias em veículos e até mesmo acidente de trânsito no local.

Apresento ainda como sugestão que o reparo seja feito com concreto usinado, pois a massa asfáltica (piche) em contato com o excesso de água tem sua vida útil diminuída, e especificamente naquele cruzamento, corre muita água no período de chuvas, fazendo com que o problema volte se não for solucionado adequadamente, gerando desperdício do dinheiro público.

Portanto, por ser de responsabilidade do município manter suas vias em boas condições de tráfego, indico o reparo no local citado nesta indicação.

Palácio Legislativo Água grande, 11 de fevereiro de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Vereador

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br



