

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Indicação 208/2025

Protocolo 40811 Envio em 28/05/2025 16:03:06

Indica ao sr. Prefeito Municipal, providências para a reconstrução do meio fio e sarjetas no trecho da rua Mohamed El Rafik, no bairro do Conjunto Habitacional Governador Mário Covas, entre as ruas Aníbal Marques e Jatobá, com o devido escoamento de águas superficiais.

Excelentíssimo Senhor

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

O vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **INDICA** ao Excellentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, providências para a reconstrução do meio fio e sarjetas no trecho da rua Mohamed El Rafik, no bairro do Conjunto Habitacional Governador Mário Covas, entre as ruas Aníbal Marques e Jatobá, com o devido escoamento de águas superficiais.


JUSTIFICATIVA

A presente indicação ao Senhor Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista justifica-se pela urgência em promover a reconstrução do meio-fio e das sarjetas no trecho da Rua Mohamed El Rafik, no Conjunto Habitacional Governador Mário Covas, entre as ruas Aníbal Marques e Jatobá. A deterioração da infraestrutura existente tem causado sérios transtornos e riscos à segurança dos moradores e pedestres. Com a ausência de um sistema de escoamento adequado, tanto as águas pluviais quanto o descarte de água pelos moradores nas vias públicas resultam na formação de extensas e perigosas poças d'água. Além do acúmulo de sujeira e dos transtornos diários para quem precisa transitar pelo local, essas poças representam um risco considerável de acidentes de trânsito, especialmente para motociclistas e ciclistas, que podem perder o controle de seus veículos.

A constante presença de água parada e o impacto do tráfego sobre as áreas inundadas contribuem diretamente para a rápida destruição do piso asfáltico e dos pavimentos dos passeios públicos. Essa situação gera um ciclo vicioso de deterioração, aumentando a necessidade de intervenções futuras e elevando os custos de manutenção para o município. A reconstrução do meio-fio e das sarjetas, com o devido planejamento para o escoamento eficiente das águas superficiais, não só mitigará os problemas atuais, como também preservará a vida útil da pavimentação.

Palácio Legislativo Água Grande, 22 de maio de 2025.

OTACÍLIO ALVES DE AMORIM NETO
Vereador



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

FOTO DO LOCAL



Indicação 208/2025 Protocolo 40811 Envio em 28/05/2025 16:03:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Otacilio Alves de Amorim Neto
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacu.sp.gov.br/public/materialegislativa/2025/23128/23128_original.pdf

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)

CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br

