

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Indicação 234/2025

Protocolo 40982 Envio em 12/06/2025 22:29:08

Indica ao senhor Prefeito Municipal, providências obras urgentes de recuperação e redirecionamento do sarjetão da rua Tomás Pereira Alvim nº 862, no Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez, a Fercon.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

O vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **INDICA** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, providências obras urgentes de recuperação e redirecionamento do sarjetão da rua Tomás Pereira Alvim nº 862, no Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez, a Fercon.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação pede providências urgentes para a recuperação e redirecionamento do sarjetão na Rua Tomás Pereira Alvim, número 862, no Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez (Fercon), de extrema importância e exige atenção imediata do poder público municipal. Uma intervenção anterior no local, infelizmente, não surtiu o efeito desejado; pelo contrário, a obra já se encontra totalmente deteriorada, com a presença de buracos no pavimento, o que representa um risco para a segurança de pedestres e veículos.

O mais grave, contudo, é que a forma como o sarjetão foi construído ou reparado está conduzindo o fluxo de água pluvial diretamente para a residência localizada naquele ponto, causando grande preocupação e transtornos significativos aos moradores. Essa situação é inaceitável e requer uma ação corretiva rápida e eficaz. O local acumula muita água em dias de chuva e mau cheiro.


A persistência do problema de escoamento da água, agora agravado pelo direcionamento inadequado para a residência, não apenas prejudica a infraestrutura viária local, mas também compromete a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos. O acúmulo de água pode gerar danos estruturais ao imóvel, proliferação de vetores de doenças e, em casos de chuva intensa, até mesmo inundações que colocam em risco os bens materiais e a integridade física dos moradores. Portanto, a recuperação e o redirecionamento adequado do sarjetão não são apenas uma questão de manutenção de via pública, mas uma medida essencial para proteger a propriedade privada e garantir o bem-estar da comunidade do Conjunto Habitacional Antônio Pertinhez.

Palácio Legislativo Água Grande, 11 de junho de 2025.

LEANDRO MONTEIRO DE SIQUEIRA
Vereador

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

FOTOS DO LOCAL



Indicação 234/2025 Protocolo 40982 Envio em 12/06/2025 22:29:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Leandro Monteiro de Siqueira.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/public/materialegislativa/2025/23268/23268_original.pdf

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br

