

Indicação 616/2021

Protocolo 31965 Envio em 04/08/2021 15:39:56

Indica o serviço de asfalto na Rua Pedro Ambrósio (trecho entre Av. Aeroporto e Rua Rotary Club), e na Rua Rotary Club (entre a Rua Pedro Ambrósio e Rua Shigueta Marubayashi, no Jardim Aeroporto).

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista-SP

O Vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **INDICA** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, que seja realizado o serviço de asfalto na Rua Pedro Ambrósio (trecho entre Av. Aeroporto e Rua Rotary Club), e na Rua Rotary Club (entre a Rua Pedro Ambrósio e Rua Shigueta Marubayashi, no Jardim Aeroporto) (foto e croqui anexos).

JUSTIFICATIVA

Vários munícipes têm nos cobrado sobre a necessidade de realizar o serviço de asfalto na Rua Pedro Ambrósio (trecho entre Av. Aeroporto e Rua Rotary Club), e na Rua Rotary Club (trecho entre a Rua Pedro Ambrósio e Rua Shigueta Marubayashi), haja vista que existem várias residências nessas ruas, justificando a necessidade do serviço.

O Serviço solicitado nos logradouros citados se faz necessário, pois a falta de asfalto nessas ruas vem gerando enormes transtornos aos moradores daquela região, principalmente em dias de chuva, quando as ruas ficam praticamente intransitáveis.

Portanto, por ser de responsabilidade do município manter suas vias em boas condições de tráfego, solicito que seja realizado o serviço de asfalto no local citado desta indicação.

Palácio Legislativo Água Grande, 04 de agosto de 2.021.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Vereador - PL

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br

Foto 1:



Croqui:



