

Indicação 28/2022

Protocolo 33437 Envio em 15/02/2022 09:41:59

Indica em caráter de urgência, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Avenida Siqueira Campos, esquina com a Rua Joaquim Sebastião Rodrigues Vieira, no Centro.

Excelentíssimo Senhor

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista-SP

O Vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **INDICA** ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, que seja realizado em caráter de urgência, o reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Avenida Siqueira Campos, esquina com a Rua Joaquim Sebastião Rodrigues Vieira, no Centro (foto anexa).

JUSTIFICATIVA

Vários munícipes têm nos cobrado sobre a necessidade urgente de reparo asfáltico na valeta onde escorrem águas pluviais na Avenida Siqueira Campos, esquina com a Rua Joaquim Sebastião Rodrigues Vieira, haja vista que naquele cruzamento passam diariamente vários veículos.

Tal reparo se faz necessário, pois naquele cruzamento o fluxo de veículos é constante e a valeta necessita de reparo asfáltico, pois estão se formando vários buracos, podendo causar grandes avarias em veículos e até mesmo acidente de trânsito naquele local.

Apresento ainda como sugestão que o reparo seja feito com concreto usinado, pois a massa asfáltica (piche) em contato com o excesso de água tem sua vida útil diminuída, e especificamente naquele cruzamento, corre muita no período de chuvas, fazendo com que o problema volte se não for solucionado adequadamente, gerando desperdício do dinheiro público.

Portanto, por ser de responsabilidade do município manter suas vias em boas condições de tráfego, solicito novo reparo no local citado desta indicação.

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.camaraparaguacu.sp.gov.br

Palácio Legislativo Água Grande, 15 de fevereiro de 2022.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO
Vereador

Foto 1:



