



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

OFÍCIO Nº 0676/2022-GAP

Resposta do Executivo 261/2022

Protocolo 34915 Envio em 02/09/2022 11:20:06

Paraguaçu Paulista-SP, 31 de agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 257/2022-SO, de autoria da Vereadora Delmira de Moraes Jerônimo.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre a retomada das viagens do Trem Turístico Moita Bonita, em relação aos questionamentos “1, 2, 3, 4, 5 e 6”, as respostas constam do Ofício nº 91/2022, oriundo do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, cuja cópia segue anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/JRA/tff
OF



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

"ESTAÇÃO PARAGUAÇU" | Av. Miguel Deliberador, 217 – Centro – CEP: 19.700.001 – Tel.: 18 – 3361.9632 / 3361.9633

OFÍCIO 091/2022 - DMTC

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 30 de agosto de 2022.

Excelentíssimo Sr.
ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito Municipal

Assunto: Responde Requerimento de Sessão 257/2022, da Vereadora Delmira de Moraes Jeronimo, que requer ao Sr. Prefeito Municipal informações sobre a retomada das viagens do Trem Turístico Moita Bonita.

Senhor Prefeito.

Cumprimentando-o cordialmente venho através deste apresentar respostas referente aos questionamentos elencados no Requerimento de Sessão 257/2022 da Vereadora Delmira de Moraes Jeronimo que requer informações sobre a retomada das viagens do Trem Turístico Moita Bonita como segue abaixo:

1-) Existe algum problema mecânico, técnico ou outro motivo que está impedindo o Trem Turístico de reiniciar suas viagens?

Resposta: Sim.

2-) Caso tenha ocorrido algum problema de qualquer natureza, o tempo que o trem está inoperante não foi suficiente para solucionar?

Resposta: Durante a pandemia 2020/21 não foi possível.

3-) No caso de terem ocorridos problemas, descrever quais são.

Resposta: Ao assumirmos o Departamento de Turismo e Cultura em 2021, houve primeiro a necessidade imperante que ocorre em toda mudança de Gestão, entender o orçamento para ajustar os investimentos do município. Realizamos os trabalhos de reparo com o orçamento existente. Informamos Vossa Senhoria que esse atrativo turístico trata-se de um equipamento do ano de 1.879, e qualquer manutenção realizada tem custo elevado. O Departamento de Turismo e Cultura trabalhou realinhando e refazendo da maneira correta todas indicações feitas pela RUMO Malha Sul para liberação do transporte de passageiros, dos quais elencamos:

1) – Trabalho de emissão de laudos de Inspeção de Segurança da Locomotiva e Carros de Passageiros:

1.1. Descrição: Troca da tubulação de vapor do acelerador e reparo na haste do acelerador da locomotiva a vapor; troca dos flanges; solda em tubulação; Ensaio por



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
Estado de São Paulo
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

"ESTAÇÃO PARAGUAÇU" | Av. Miguel Deliberador, 217 – Centro – CEP: 19.700.001 – Tel.: 18 – 3361.9632 / 3361.9633

líquido penetrante; Teste hidrostático na caldeira, Fornecimento do PAR e ART do Técnico responsável.

- 2) – Retirada de vazamentos, trocas de registros e lapidação da válvula de pressão da Locomotiva;
- 3) – Troca do mancal do rodeiro dianteiro da Locomotiva;
- 4) – Troca da Antena de GPS;
- 5) – Implantação de novo compressor para ampliação da segurança do equipamento no momento da frenagem (item já autorizado e em fase de realização);
- 6) – Troca das válvulas de pressão de ar dos carros de passageiros;
- 7) – Implantação de Detector de Descarrilhamento de Vagão - DDV (falta realizar – equipamentos doados pela Rumo Malha Sul e já estão no departamento);
- 8) – Mudança do CBL de localização dentro da Locomotiva (falta realizar);
- 9) – Reajustamento da parte elétrica da locomotiva (falta realizar);
- 10) – Troca da Serpentina localizada no cinzeiro da fornalha da Locomotiva (falta realizar);
- 11) – Restauro da chaminé da Locomotiva;
- 12) – Substituição do Manete de Freio da Locomotiva (falta realizar).

4-) existe previsão para que o Trem Turístico volte a funcionar e transportar os passageiros no trecho Paraguaçu Paulista/Sapezal (ida e volta).?

Resposta: Sim.


5-) Em caso de resposta afirmativa ao item “4”, qual a data prevista para reinício das viagens?

Resposta: Trabalhamos com a intenção de retorno no mês de novembro, porém isso dependerá de atendermos todas as pendências apontadas pelo técnico da Rumo.

6-) Em caso de resposta negativa ao item “4”, citar os motivos.

Certos da atenção de Vossa Excelência nos colocamos a disposição para quaisquer outros questionamentos.

Atenciosamente,


JOSÉ RUBENS ALEIXO
Diretor do Departamento de
Turismo e Cultura.

