

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Requerimento de Sessão 153/2024

Protocolo 38544 Envio em 15/05/2024 15:43:16

Requer ao sr. Prefeito Municipal informações sobre a situação real e atual da ponte sobre o Rio Capivara na estrada vicinal Otávio Vicente de Pádua, ponte da Roseta.

Excelentíssimo Senhor

PAULO ROBERTO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

A Vereadora que a este subscreve, nos termos regimentais vigentes, **REQUER** ao Excelentíssimo sr. Prefeito Municipal, as seguintes informações:

- 1-) Quais os problemas ocorreram na construção da ponte do Distrito da Roseta?
- 2-) Os problemas acontecidos para construção dessa ponte já eram esperados, tendo em vista ser uma obra considerada de grande porte?
- 3-) É possível que novos problemas possam surgir e até comprometer a passagem pela ponte?
- 4-) Existe alguma garantia formalizada em contrato entre a empresa contratada e a prefeitura, para reparar danos que possam surgir oriundos da construção?
- 5-) As despesas com as recentes manutenções ou reparos no piso e cabeceira da ponte foram suportados pela prefeitura ou pela empresa construtora?
- 6-) Os serviços das manutenções/reparos ora executados foram realizados por servidores municipais ou operários da empresa que construiu a ponte?
- 7-) Considerando ser uma obra nova e recém-concluída, quando a mesma vai receber a placa de inauguração?

JUSTIFICATIVA


Por longo período ocorreu a interdição da ponte sobre o Rio Capivara na estrada vicinal Otávio Vicente de Pádua "Otávio Moço", em razão da demolição da antiga ponte, para construção de nova ponte, para permitir a passagem de veículos com segurança.

A nova ponte, apesar do longo tempo decorrido para sua construção, após a recente conclusão da obra e entrega para a prefeitura, foi liberada para uso da população e assim permitido o tráfego de veículos diversos.

Ocorre que, embora a conclusão da obra da ponte tenha ocorrido recentemente, constatou-se que surgiram problemas em alguns pontos do piso e na cabeceira da ponte, motivando uma parcial interdição para fluxo normal dos veículos até que fossem feitos os reparos.

Plenário "Vereador Oscar Porfírio Neto"

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

A obra dessa ponte, ou seja, a demolição da ponte antiga que se encontrava condenada e a construção de uma nova ponte mais larga e com segurança era uma necessidade muito aguardada pelos habitantes, razão pela qual houve muita insistência junto ao Governo do Estado para aprovar a construção e obter liberação dos recursos, razão pela qual entendo ser necessário que se faça uma vistoria para saber das reais condições dessa ponte.

Palácio Legislativo Água grande, 15 de maio de 2024.

DELMIRA DE MORAES JERONIMO
Vereadora

Requerimento de Sessão 153/2024 Protocolo 38544 Envio em 15/05/2024 15:43:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Delmira de Moraes Jerônimo.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21456/21456_original.pdf

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br

