

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Indicação 186/2025

Protocolo 40691 Envio em 15/05/2025 16:30:52

Indica o reparo asfáltico na valeta existente no cruzamento das ruas Marechal Costa e Silva e Ademar de Barros, Jardim Tênis Clube.

Excelentíssimo Senhor

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

O vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **INDICA** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Antonio Takashi Sasada, o reparo asfáltico na valeta existente no cruzamento das ruas Marechal Costa e Silva e Ademar de Barros, Jardim Tênis Clube. (foto anexa).

JUSTIFICATIVA

Vários municípios têm nos cobrado sobre a necessidade urgente de reparo asfáltico na valeta existente no cruzamento das ruas Marechal Costa e Silva e Ademar de Barros, Jardim Tênis Clube, haja vista que aquele cruzamento pode causar grandes avarias em veículos e até mesmo acidente de trânsito no local.


Apresento ainda como sugestão que o reparo seja feito com concreto usinado, pois a massa asfáltica (piche) em contato com o excesso de água tem sua vida útil diminuída, podendo gerar desperdício do dinheiro público.

Portanto, por ser de responsabilidade do município manter suas vias em boas condições de tráfego, indico o reparo no local citado nesta indicação.

Palácio Legislativo Água grande, 15 de maio de 2025.

RICARDO RIO MENEZES VILLARINO

Vereador



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista



