

Protocolo 41144 Envio em 03/07/2025 21:31:13

Indica ao sr. Prefeito Municipal, providências para a instalação de um “sarjetão” no cruzamento das ruas Antônio Oliveira Arnelas com Elias Arcênio, no Jardim das Oliveiras.

Excelentíssimo Senhor

FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista

O vereador infra-assinado, em conformidade com as normas regimentais, **I N D I C A** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada, providências para a instalação de um “sarjetão” no cruzamento das ruas Antônio Oliveira Arnelas com Elias Arcênio, no Jardim das Oliveiras.

JUSTIFICATIVA

Essa indicação vem solicitar providências urgentes para a instalação de um “sarjetão” no cruzamento das ruas Antônio Oliveira Arnelas com Elias Arcênio, no Jardim das Oliveiras. Esta medida é indispensável para a manutenção da infraestrutura viária e, principalmente, para a saúde pública em nosso município. Atualmente, o local já apresenta um quadro de deteriorações no piso das vias que pode se agravar e aumentar os custos de manutenção, causadas pelo acúmulo e escoamento inadequado das águas pluviais e dos descartes de água da população.

Essa situação não apenas pode dificultar a manutenção das ruas, exigindo reparos constantes e de alto custo para os cofres públicos, mas também compromete a segurança de veículos e pedestres que trafegam pela região. A ausência de um sarjetão eficaz aumenta significativamente o risco de acidentes e danos aos veículos, devido ao acúmulo de água e o escoamento desordenado no local.

Além dos problemas de infraestrutura, a ineficiência no escoamento contribui diretamente para a formação de poças d'água permanentes. Essas poças, como bem sabemos, tornam-se focos de proliferação de mosquitos e outros vetores de doenças, representando um sério risco à saúde dos moradores do Jardim das Oliveiras.

Palácio Legislativo Água Grande, 03 de julho de 2025.

OTACÍLIO ALVES DE AMORIM NETO
Vereador

FOTO DO LOCAL



