

Requerimento de Sessão 95/2026

Protocolo 43120 Envio em 01/04/2026 22:21:24

Requer informações urgentes sobre o monitoramento, manutenção e plano de contenção de processo erosivo no final da rua Terêncio Romita, no conjunto habitacional Aldo Monteiro Paes Leme.

Excelentíssimo Senhor
FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
Estância Turística Paraguaçu Paulista – SP.

O Vereador que esta subscreve, nos Termos Regimentais vigentes, **REQUER** ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Antônio Takashi Sasada informações urgentes sobre o monitoramento, manutenção e plano de contenção de processo erosivo no final da rua Terêncio Romita, no conjunto habitacional Aldo Monteiro Paes Leme, conforme segue para as devidas respostas:

1. O departamento de obras ou a defesa civil municipal realizou alguma vistoria técnica recente no final da rua Terêncio Romita para avaliar o surgimento e a progressão de focos erosivos naquela localidade?
2. Existe um canal de comunicação ou comitê técnico ativo entre a prefeitura municipal e a Sabesp para a manutenção e fiscalização da grande obra de contenção realizada naquela região há cerca de duas décadas?
3. Quais são as medidas de manutenção preventiva na rede de escoamento de águas pluviais e dissipadores de energia que estão sendo adotadas para evitar que o volume das chuvas agrave a erosão no bairro?
4. Há algum projeto de engenharia ou dotação orçamentária prevista para obras de contenção emergencial ou reforço da infraestrutura existente no Aldo Monteiro Paes Leme ainda para o primeiro semestre de 2026?
5. Existe um plano de contingência e monitoramento das residências localizadas próximas à borda da erosão para garantir a segurança e a integridade do patrimônio dos moradores?

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação carrega um sentimento de urgência e preocupação compartilhada por dezenas de famílias do conjunto habitacional Aldo Monteiro Paes Leme. O ressurgimento de focos erosivos no final da rua Terêncio Romita representa um retrocesso inaceitável para uma comunidade que, há cerca de vinte anos, viveu o trauma de ver o bairro e toda a região ameaçados por uma das maiores erosões da história de Paraguaçu Paulista, problema que só foi sanado após uma intervenção complexa e vultuosa da Sabesp.

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



O abandono na manutenção periódica e na limpeza das galerias pluviais tem feito com que a força das águas volte a castigar o solo, trazendo à tona o medo de que a história se repita e as casas voltem a ser colocadas em risco. Não se trata apenas de uma questão estética ou de pavimentação, mas de uma ameaça real à segurança habitacional e ao equilíbrio ambiental de uma área que já provou ser geologicamente sensível e dependente de cuidados técnicos constantes, inclusive agora que vem recebendo novos empreendimentos nas proximidades.

Na condição de fiscalizador e representante da população, este vereador entende que o poder público não pode aguardar o agravamento da situação para agir. Prevenir a progressão desta erosão é um dever administrativo e uma medida de economia, uma vez que o custo de uma obra corretiva após um desmoronamento é infinitamente superior ao de uma manutenção zelosa.

Esperamos que o executivo apresente um diagnóstico claro e um plano de ação imediato para que os moradores do Aldo Monteiro Paes Leme voltem a ter a tranquilidade de que seus lares estão em solo firme e seguro.

Palácio Legislativo Água Grande, 1º de abril de 2026.

OTACÍLIO ALVES DE AMORIM NETO
Vereador

FOTO DO LOCAL



