



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

UNIDADE: CRECHE D. MARIA PEREIRA BRISO

LOCAL: RUA SANTOS DUMOND, n.º 1.400 e 1.436- PARAGUAÇU PAULISTA

Data: 15/07/2024

### AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO



F01 – Vista de um dos Prédios que compõe a Creche.



F02- Vista da Entrada da Creche



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

UNIDADE: CRECHE D. MARIA PEREIRA BRISO

LOCAL: RUA SANTOS DUMOND, n.º 1.400 e 1.436- PARAGUAÇU PAULISTA

Data: 15/07/2024



F03 Vista da Residência de madeira que compõe o imóvel.



F04: Áreas Externas



F05: Áreas Externas



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

UNIDADE: CRECHE D. MARIA PEREIRA BRISO

LOCAL: RUA SANTOS DUMOND, n.º 1.400 e 1.436- PARAGUAÇU PAULISTA

Data: 15/07/2024



F06 – Áreas Externas.



F07 – Áreas Externas.



F08 - Áreas Externas.



F09 – Áreas Externas.



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

UNIDADE: CRECHE D. MARIA PEREIRA BRISO

LOCAL: RUA SANTOS DUMOND, n.º 1.400 e 1.436- PARAGUAÇU PAULISTA

Data: 15/07/2024



F10 - Salas Internas



F11 - Salas Internas



F12 - Salas Internas

F13 - Salas Internas



## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista**

**UNIDADE: CRECHE D. MARIA PEREIRA BRISO**

**LOCAL: RUA SANTOS DUMOND, n.º 1.400 e 1.436- PARAGUAÇU PAULISTA**

**Data: 15/07/2024**



**F14 - Salão Interno.**

**Eng.<sup>a</sup> Elza Regina Salomão**  
Eng.<sup>a</sup> Civil – CREA: 0601394056